

2015 AUG 24

Szarka Zsuzsanna E.V.
Fonyód, Árpád part Csúszda Büfé
7400 Kaposvár
Petőfi u. 11.

FONYÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
8640 FONYÓD, FŐ UTCA 19.	
Érk.: 2015 AUG 24.	Mell.: - 2 -
Szám: 01/336-9	
Előzm.: K. P.	

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő Testülete
Fonyód Város Polgármestere
8640 Fonyód
Fő u. 19.

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva 2015. június 29.-én kelt levelemre, szeretném Önöket tájékoztatni a Fonyód Árpád parton található csúszda felújításának és használatba vételének további fejleményeiről.

Az első árajánlatot adó cég munkavégzés nélküli távozása után felkerestem az Úszóstég KFT-t a csúszda felújításával kapcsolatban.

Helyszíni egyeztetés után a cég képviselői megállapították, hogy a jelenlegi csúszda nem felújítható. Egyeztetések és árajánlat alapján megrendelésre került egy másik, felújítás előtt álló vízcúszda kitelepítése, a meglévő fémszerkezet felújításával, megerősítésével és az új csúszdatestek elhelyezésével.

A levelem mellékleteként küldeném a cég levelét, miszerint az idő rövidege miatt az idei nyáron már nem tudják üzembe helyezni az új csúszdát, de az általam megrendelt csúszda felújítása megkezdődött és az új csúszda a jövő nyárra üzemképes lesz.

Az Úszóstég KFT felkérése alapján, Szilágyi István statikus által, a csúszda fémszerkezetéről külön statikai vizsgálat is készült. Levelemhez ezt is csatolom.

Tájékoztatom a Tisztelt képviselő Testületet és a Polgármester Urat, hogy továbbra is szándékom a meglévő csúszda átépítése és jövőbeni üzemeltetése.

Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a területbérleti szerződés idei évi és jövőbeni meghosszabbítását engedélyezni szíveskedjenek. Amennyiben ez lehetséges, úgy a területbérleti díjat kérem, hogy küldjék ki részemre.

Fonyód, 2015. augusztus 12.

Tisztelettel:

Szarka Zsuzsanna



E-mail: uszosteg@chello.hu
Székhely: 8200 Veszprém Gyöngyvirág u. 4.
Cégjegyzékszám: Veszprém megyei Bíróság
Cg.: 19-09-506941
Tel: + 36 88 325 759, + 36 20 9547594

Kedves Szarka Zsuzsanna !

Telefonon már jeleztem, hogy az idő rövidsége miatt az Ön vízi csúszdáját, mely Fonyódligeten található ebben a nyári szezonban nem tudjuk lecserélni.

A megajánlott csúszdapálya felújítását megkezdtük és a statikusunk is dolgozik a tartószerkezet átépítéseinek a tervezésén. (Szilágyi István).

A csúszdapálya felújítása előreláthatólag augusztus végére befejeződik és akkor tudjuk a csere időpontját konkretizálni. Idei év őszén, vagy a 2016 év tavaszán.

Köszönöm megértését:

Veszprém 2015-07-28

Kálóczy Antal
ügyvezető

Szarka Zsuzsa
7400 Kaposvár
Petőfi út 11


Budapest, 2015-07-29.

Kedves Zsuzsa,

Mellékelten küldök egy rövid szakvéleményt, és a csatlakozó rajzot. A rajzon bemutatott hibát, nevezetesen az oszlop oldal merevítők teljes hiányát, meg kell, szüntetni. A rajzi méretek és adatok erre alkalmasak.

Előttem teljesen érthetetlen, hogyan lehetett egyáltalán ezt a csúszdát így működtetni korábban, hosszú éveken keresztül? Bármilyen módon is, akár az előre jelzett felújítás során, vagy akár más módon ezt a hiányt meg kell szüntetni, mely során a csúszda tartószerkezet merevvé válik, és alkalmassá a műanyag pálya hordozására.

Remélem, szolgálatodra lehettem, üdvözlettel,



Szilágyi István

Tárgy: Főnyódliget strandcsúszda.

Jelen szakvélemény a tervezett felújítás előtt, 2015 07 hóban a helyszínen lefolytatott vizsgálat, a tulajdonos üzembentartó Szarka Zsuzsa hozzájárulásával történt.

Csúszdajellemzők:

Hossza: ~ 81 m

Magassága: ~ 8,0 m

Szélessége: ~ 9 m

Lejtés: ~ 10 %

Egyéb méretek és elrendezés a mellékelt vázlaton látható.

Csúszda hegesztett acél indítóállványon, két oszlopon, és a vízbeérkezésnél talajtámaszokon áll. Az „U” keresztmetszetű műanyagpályát az oszlopokra függesztett konzolok tartják, az oszlop tetőkön felszerelt függesztő szerkezethez kapcsolódóan.


A konzolfüggesztések nem tartalmazzak állítási, vagy szabályzási lehetőséget, mert itt nem találhatók mindezeket lehetővé tevő szokásos feszítőcsavarok. Az oszlopok ~ Ø 300 mm méretű spirálvarratos acélcsövek, a talajhoz illetve feltehetően vasbeton alaptesthez a vízszintes, talplemezen áthaladó töcsavarok kötik. A talplemezek mérete 1 x 1 m, vastagság kb 10 mm, hegesztett sarok lemezekkel merevítve. Az oszlopokat oldalirányban nem merevíti semmi, tehát a használók által létrehozott excentrikus terhelést és szélterhet, illetve ezekből előálló, oldalra billentő nyomatókat csak az oszlopok talplemeze veszi fel.

A műanyagpálya felülete láthatóan kopott. Csúszási sebességet nem mértem, mert a pálya használaton kívül volt.

Egyéb tapasztalatok: az alsó spirálgyűrűket sugárirányban kézzel meglökve az egész szerkezet könnyedén lengésbe hozható; oszlop, konzolok és műanyagpálya egyaránt. A szerkezet jelen állapotában gyenge, egyáltalán nem biztonságos, nem alkalmas rendeltetésszerű használatra.

Javaslat: A szerkezet merevségét meg kell javítani. Pótolni kell a hiányzó az oszlop oldalmerevítőket! Az oszlopokat több irányban a talajba süllyesztett vasbeton tömbökhöz kell kihorgonyozni, és függőleges irányba állítani. Az oldalmerevítők száma oszloponként célszerűen 4 db, mert a műanyag pálya szegmensek 45° méretűek. Az oldalmerevítők 16 mm-es köracélból készülnek. Egyéb részletek a mellékelt vázlaton láthatók.

Egyéb vizsgálatok, vagy a műanyag pálya javítása, csak ezek után folytatható! Ismételt asználatba vétel megfelelő hatósági engedély beszerzése után lehetséges!



Szilágyi István

Vízisport szakértő

1139 Budapest, Szegedi út 1, 3/2.

(+36 304 277 119)

Melléklet: FONYÓDLIGET VÍZICSÚSZDA, rajz 1db.

FONYÓDLIGET VÍZI CSÚSZDA

az összes konzolfüggesztés
az oszlopok tetejéről indul

– 0.2 m betonszegély



Balaton

az oldalmerevítők hiányoznak: 4 db/oszlop
Ø16 mm koracél, feszítő csavarral, pótlándók!

+ 8,00 m pódium

0.00 m lépcsőház
előtti beton járda
lejtés ~ 10 ‰

az oldalmerevítők elrendezése:



Handwritten signature