

				BERUHAZAS becsült összeg	FELÚJÍTÁS becsült összeg	ÖSSZESEN becsült összeg
1.)Százszorszép Bölcsőde						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Csiga csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	F	A laminált parketta tisztán tartása nem megoldott, mivel a fa a napi többszöri felmosás miatt az illesztéseknél felázik, bevonata sérül.	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
Összesen:				0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
2.)Pitypang Bölcsőde						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	1 db csoportszoba teraszának teljes felújítása	F	A burkolat felfagyott, mozog	0 Ft	13 100 000 Ft	13 100 000 Ft
2	Méhecske csoport vizesblokk felújítása	F	A burkolatok felújítása indokolt gépészeti és elektromos felújítással együtt	0 Ft	21 400 000 Ft	21 400 000 Ft
3	Tücsök csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	F	A laminált parketta tisztán tartása nem megoldott, mivel a fa a napi többszöri felmosás miatt az illesztéseknél felázik, bevonata sérül.	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
Összesen:				0 Ft	38 700 000 Ft	38 700 000 Ft
3.)Vackor Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéri falburkolat cseréje	F	A padlóburkolat elhasználódott, cserére szorul. A lambéria falburkolat a menekülési útvonalon van és éghető anyagú, rendszeres kezelése szükséges, ami költséggel jár és igazolni szükséges a tűzoltóság részére, bontandó helyette jó a festés	0 Ft	7 550 000 Ft	7 550 000 Ft
2	Mókus csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással	F	A vizesblokkban nincs zuhanyozó, ki kell alakítani, a hely megvan hozzá (12,5 m2)	0 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft
Összesen:				0 Ft	21 350 000 Ft	21 350 000 Ft
4.) Zippel-Zappel Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Tornaszobába klíma telepítése	B	Igény van a hűtésre (2 db)	1 250 000 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
Összesen:				1 250 000 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
5.)Csillagfürt Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Mackó csoportban padlóburkolat csere	F	Több helyen lyukas a burkolat, mivel nagyon vékony, nem javítható	0 Ft	3 750 000 Ft	3 750 000 Ft
Összesen:				0 Ft	3 750 000 Ft	3 750 000 Ft
6.) Mákszem Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása	F	A szellőző nem használható, a motor ki van kötve, így nincs világítás, valamint a lapostetőtől beázik	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
2	Riasztó rendszer felújítása	F	Zónák bővítése és újrakábelezése szükséges	0 Ft	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
Összesen:				0 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft
7.) Holdfény Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Óvodai fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	B	Elviselhetetlen a hőség	1 250 000 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
Összesen:				1 250 000 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
8.) Csicsergő Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Vezetői és óvodatitkár irodába klíma telepítése	B	Elviselhetetlen a hőség	1 250 000 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
2	Belső ajtók cseréje	F	12 db beltéri ajtó cseréje szükséges, elhasználódott	0 Ft	4 650 000 Ft	4 650 000 Ft
3	Vezetői irodában burkolat cseréje	F	Elhasználódott	0 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft
Összesen:				1 250 000 Ft	5 600 000 Ft	6 850 000 Ft

9.) Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u.17.)						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Régi épület ivókút telepítése a belső udvarra	B	Nincs vízvételi lehetőség az udvaron a gyerekeknek	850 000 Ft	0 Ft	850 000 Ft
2	Régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra	F	Elhasználódott, kagylós	0 Ft	14 750 000 Ft	14 750 000 Ft
3	Régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	F	A jelenlegi földkábel max 20 cm-re a taljszint alatt fut, a játszóudvar felújításnál már probléma volt vele. Nincs védőcsőbe, sem jelölő szalag nincs, anyaga alumínium!	0 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Összesen:				850 000 Ft	22 250 000 Ft	23 100 000 Ft

10.)Kamaraerdei Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Alsó szintű épületbeázások megszüntetése	F	A szakértői vélemény elkészült, helyiségek szellőzését meg kell oldani, injektált vízszintes vízzár kialakítása, WTA falszárító vakolat rendszer, külső oldali vastag bevonatos szigetelés elkészítése, kavics szívargó rendszer kialakítása	0 Ft	19 700 000 Ft	19 700 000 Ft
Összesen:				0 Ft	19 700 000 Ft	19 700 000 Ft

11.) Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Belső udvar felújítása	F	A TOP pályázat nem tartalmazza a belső udvar felújítását, az esztétikus környezet miatt szükséges a terület rendezése, udvari vizes árok és kis támfal, fa, tuskómarások, növényzet stb...,	0 Ft	8 900 000 Ft	8 900 000 Ft
Összesen:				0 Ft	8 900 000 Ft	8 900 000 Ft

12.) Városi Ifjúsági Klub						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Színpad hűtés-fűtés kialakítása	B	Jelenleg semmilyen hűtő-fűtő berendezés nincs	950 000 Ft	0 Ft	950 000 Ft
2	Belső tetőrész felújítása	F	Beázik	0 Ft	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
3	Színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	B	A világításhoz és vezérlés nincs kiépítve csatlakozó	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
Összesen:				1 700 000 Ft	3 900 000 Ft	5 600 000 Ft

2024. évi intézményi fejlesztések, Összesen:				6 300 000 Ft	133 500 000 Ft	139 800 000 Ft
--	--	--	--	--------------	----------------	----------------

Egyéb, előre nem tervezhető intézmény felújítási feladatok / Tartalékkeret					15 200 000 Ft	
--	--	--	--	--	---------------	--

Mindösszesen:					155 000 000 Ft	
---------------	--	--	--	--	----------------	--

Készítette: Molnár Tamara, Kozsda Attila					2023.11.27	
--	--	--	--	--	------------	--