



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság  
2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.  
☎: 06-23-420-151/25 ☎: 06-23-420-151

E-mail: titkarsag@btg.hu Web: www.btg.hu

☒: 2041 Budaörs, Pf. 57.

Budaörs Város Önkormányzat  
Városépítési Iroda

Lőrincz Mihály  
műszaki ügyosztályvezető részére




Budaörs, 2013. június 13.

Tárgy: *BVUSS szükséges beltéri munkák*

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!

Megbeszélésünk szerint, csatoltan megküldöm a Budaörs Városi Uszoda Sportcentrum és Strand (2040 Budaörs, Hársfa u.6.) 2013. május 30-án felvett állapot szerinti szükséges beltéri munkákról elkészített kimutatást.

Tisztelettel:

  
Halag Mónika  
általános igazgató




melléklet: táblázat

*Maendel úr!*  
*Köszönöm a közreműködést és a*  
*sürgősséggel!*  
*Az általános költségvetés 15% átlag*  
*esetlegesen lehet.*  
*Feladat költség a városi uszoda*  
*üzemeltetésére!*  
*Jó napot!*  
*06.14*



Műszaki Ügyosztályra érkezett

2013 JÚN 14.

  
aláírás

**Szükséges munkák a 2013. 05. 30-án felvett állapot szerint / BVUSS /**

**BELTÉRI MUNKÁK**

Sorsz.	Megnevezés	Indoklás	Bruttó összeg
1.	40 fős VIP lelátórész kialakítása a nézőtér középső szektorában, a fény és hangtechnikai stúdió előtt két sorban 40 db MOVIE VIP stationszék Szerkezetépítés Korlát üvegből	Nemzetközi sportesemények rendezésénél a szövetségek, rendező bizottságok előírása.  5 300 000 2 300 000 6 900 000	14 500 000
2.	Irodai és sporttermi fan collok hőmérséklet szabályzásának javítása motoros szabályzószeklepek cseréjével	Szabályozása nem megoldott, jelenleg nem szabályozható a hőmérséklet. A hűtésnél, valamint a fűtésnél is a teremtermosztolon keresztül nem szabályozható az irodák és sporttermek hőmérsékletének szabályozása	1 300 000
3.	Műgyanta burkolat javítása (földszinti folyosón)	Balesetvédelmi és esztétikai probléma	500 000
4.	Műgyanta burkolat készítése nézőtér beton padozatán a sportcsarnokban.	A porózus felület az elkoszolóadás után nehezen, vagy egyáltalán nem tisztítható.	3 800 000
5.	Sportcsarnok küzdőtérét és nézőterét elválasztó térfal faburkolatának javítása, tartószerkezet megerősítése és a sérült lapok cseréje 12 mm vtg lapra	Labdajátékok következtében tönkrementek. Balesetveszélyesek és esztétikailag nem megfelelőek.	1 800 000
6.	Sportcsarnok nézőterének legfelső széksorai mögé védőkorlát elhelyezés baleset megelőzés érdekében	Balesetvédelmi előírás	2 500 000
7.	Sportcsarnok beton melvédeinek tetején egy soros (kb 20 cm magas) védőkorlát elhelyezés baleset megelőzés érdekében	Balesetvédelmi előírás	1 900 000
8.	Sportcsarnok küzdőtérén világítás bővítése, a megfelelő (1000 lux) fényszerű elérése érdekében	A sportrendezvények és TV közvetítés fényigényének kielégítése érdekében	5 100 000
9.	Internet sávnyitvelés	Online internetes közvetítés	6 000 000
10.	Tartalék keret		7 480 000
<b>Összesen:</b>			<b>44 880 000</b>

2013. június 7.