

**Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. szeptember 17-i,  
a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. szeptember 17-i,  
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. szeptember 19-i,  
valamint a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére

Ügyiratszám: X/2108-1 /2013

**Tárgy: Intézmény felújítás többletforrás biztosítása**

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő Testület!**  
**Tisztelt Bizottságok!**

**Előzmények**

A 2013. évi intézmény felújítási feladatokra **522.397.400,- Ft** állt rendelkezésre. A tervezetnél nagyobb, a tényleges kivitelezési költségek miatt felmerült forráshiány nem tette lehetővé több - korábban a Képviselő testület által már jóváhagyott – munka megrendelését. A tervezett felújításokat, a lekötött (leszerződött) munkákat és a forráshiány miatt még meg nem rendelt kivitelezéseket a mellékelt beszámoló táblázatban részletezzük. Az elmaradt felújítások elvégzését indokoltnak tartjuk, de az elmaradásuk még ebben az évben az intézmény működését nem akadályozza.

**2013. évi intézmény felújításnál felmerült fedezethiány összesen: 62.934.454,-Ft**

Javasoljuk továbbá, az eddigi felújításokon tapasztaltak alapján tartalékkeret biztosítását, amelyek a bontások során esetlegesen felmerülő, előre nem látható és a helyreállítást akadályozó pótmunkák költségeire nyújtanak fedezetet.  
Az igényelt többletforrás 5% -os tartalékkerete: **3.146.723,- Ft**

**2013. évi intézmény felújításnál felmerült fedezethiány miatt kért többletforrás átcsoportosítás mindösszesen: 66.081.177,- Ft**

Előterjesztés az intézményfelújítás előirányzaton többletforrás biztosításához  
a Képviselő-testület 2013.szeptember 25-i ülésére

Az átcsoportosítás javasolt fedezete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III.11.) ÖKT rendeletével elfogadott Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi Költségvetésének Ingatlanvásárlás (üzleti célú) céltartalék sora az alábbi megosztásban:

- 2.1.2 2013. évi intézmény-felújítások sorára 65.013.731,- Ft
- 2.1.7 1.sz Általános Iskola ablaknyitás sorára 1.067.446,- Ft

Melléklet: 2013. évi intézmény felújítások kivitelezésének helyzete 2013. szeptember 10-én

#### **Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

*A határozathozatal a Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. §(2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.*

Budaörs Város Önkormányzat Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Pénzügy Ellenőrző Bizottsága javasolja a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületnek, hogy döntsön az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés Ingatlanvásárlás (üzleti célú) céltartalék soráról 66.081.177,- Ft-ot szabadítson fel, és csoportosítson át az 5. sz. melléklet 2.1.2 2013. évi intézmény-felújítások sorára 65.013.731,- Ft-ot, valamint az 5. sz. melléklet 2.1.7 1.sz Általános Iskola ablaknyitás sorára 1.067.446,- Ft-ot.

#### **Határozati javaslat a Képviselő –tesület részére:**

*A határozathozatal a Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. §(2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.*


Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben adott tájékoztatást és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát elfogadva az alábbiak szerint dönt:

1.Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetés Ingatlanvásárlás (üzleti célú) céltartalék soráról 66.081.177,- Ft-ot felszabadít, és átcsoportosít az 5. sz. melléklet 2.1.2 2013. évi intézmény-felújítások sorára 65.013.731,- Ft-ot, valamint az 5. sz. melléklet 2.1.7 1.sz Általános Iskola ablaknyitás sorára 1.067.446,- Ft-ot

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztésben foglalt átcsoportosítások átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.


Határidő: 2013. ....  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály,

Budaörs, 2013. szeptember

  
.....  
Wittinghoff Tamás  
Polgármester  
2013. Szeptember 16.



**Az előterjesztést készítette:**

Műszaki Ügyosztály, Városépítési iroda,  
Gondnoksági csoport, Nagy Sándor  
Irodavezető: Domahidi Emma,  
Ügyosztályvezető: Lőrincz Mihály

  
.....  
  
.....

**Látta:**

Pénzügyi Irodavezető: Barta Gáborné  
Kabinet Iroda vezetője: Vágó Csaba

  
.....  
  
.....

**Törvényességi felügyelet:**

Jegyzői Iroda:

Jegyző: Dr Bócsi István :

  
.....  
  
.....

2013. évi intézmény felújítások kivitelezésének helyzete 2013. szeptember 10-én

| TERVEZETT KIVITELEZÉSI FELADAT |   | Elkészült, folyamatban lévő és lekötött munkák | Forráshány   |
|--------------------------------|---|--|--------------|
| 1.                             | <b>Pitypang Bölcsőde</b><br>Dózsa Gy. u. 17/a   |  |              |
| 1.1                            | 7 db homokóra gumibővítvény szegély kialakítása (a jelenlegi kialakítás balesetveszélyes a homokozó széle és a burkolat csatlakozásánál)  |  |              |
| 1.2                            | Régi épületrész külső homlokzatának felújítása (színezés, a kifakult színek újrafestése), garanciális munkába nem tartozik, a meglévő állapot az állagát nem veszélyezteti (a vakolat minősége rendben van). Balesetveszély nem merül fel   | 10 444 216 Ft                                  |              |
| 1.3                            | A Méhecske csoportnál a tej melegítő konyha gázeiellátását biztosítani kell a meglévő gáztűzhely használatára érdekében. A gázterv engedélyeztetése folyamatban van.  |  |              |
| 1.4                            | A női öltöző szellőzése meglévő rendszeren belül nem biztosítható. A meglévő rendszerről leválasztjuk és önálló szellőzést adunk neki.  |  |              |
| 2.                             | <b>Szászorszép Bölcsőde</b><br>Levai u. 35.   |  |              |
| 2.1                            | A vasaló szobában az ablak nem nyitható (csak buktható), így a rendeltetés szerinti használathoz szükséges szellőztetés nem biztosítható. Az ablak bukó-nyitóra cseréjére a terv elkészült.   |  |              |
| 2.2                            | A konyhat közponit elszívó, légkezelő javítása, átalakítása, a konyha optimális légkezelése céljából.   |  |              |
| 2.3                            | Csiga-biga csoport terasz tetője beázik (a gyerekek jó időben alszanak a térszón). Óka: a műanyag fedés rossz illesztései, az anyag elfaradása, bádogozási hiányosságok. A tetőszerkezet meghagyásával a műanyag fedés és bádogozás cseréjére készült terv.   | 5 986 352 Ft                                   |              |
| 2.4                            | Az udvar korábban tervezett, de forráshány miatt elmaradt felújításának ideje elvégzését javasoljuk.  |  | 5 000 000 Ft |
| 3.                             | <b>Gondviselési háza</b><br>Csementis L. u. 20.   |  |              |
| 3.1                            | A helyi védelem alatt álló épület Zichy major feletti homlokzata a kb. 11,5 m hosszúságban vizesedik, és a vakolat több helyen leomlott. Az átnedvesedett vakolat cseréjére (légáteresztő vakolat) készült terv. Jövő évi megvalósítását javasoljuk.  |  |              |
| 3.2                            | Mindkét irodahelyiségben a fal több helyen vizesedik a padlózat felel. Átszellőztetett lambéria falburkolatra készült terv. Jövő évi megvalósítását javasoljuk.   |  |              |
| 4.                             | <b>Csicsórgó Óvoda</b><br>Csementis L. u. 3.  |  |              |
| 4.1                            | Az épület déli oldalánál - a beton térköze törtnénő cseréjénél - a megszüntetett esővíz elvezető árkot vissza kell állítani a további földterület kimosódásának és a sár a további burkolt felületekre jutásának megakadályozása céljából.  |  |              |
| 4.2                            | A kerítés omladozó lábazatának javítása. A kerítés állékony.  |  |              |
| 4.3                            | Az épület északi udvara felel a pince vizesedésének elkerülése érdekében a tetőről érkező csapadékvizet el kell vezetni a járdától. Terv: talajban lévő folyókán keresztül vezetnénk a vizet a szikkasztóba.  | 6 456 622 Ft                                   |              |
| 5.                             | <b>Váckor Óvoda</b><br>Szabadtság u. 136.   |  |              |
| 5.1                            | Az óvoda udvarának vízvezetésének javítása:<br>Az északi kerítés melletti terepről - eső után - a víz lehorrdja a sarat a műfüre, a járólapra. Balesetveszélyes. A víz elvezetésére folyókat terveztünk.  | 3 033 376 Ft                                   |              |
| 5.3                            | A felelő zuhanyozó cseréje  | 18 096 225 Ft                                  |              |
| 5.2                            | Zalvédő fal a Szabadtság út felel (130 méter). Graffiti védelemmel ellátott; a mintázatot ("vackor macskos") az intézményvezető kiválasztotta. A mintázat homoktűvással lesz kialakítva.  | 691 219 Ft                                     |              |
| 6.                             | <b>Makszem Óvoda</b><br>Pajka u. 2.   |  |              |
| 6.1                            | A felszíni vízvezetési rendszer fedőrácsainak felülvizsgálatára, átalakítására, javítására készült terv.<br>A fedőrácsok több helyen nem illeszkednek a betonkerembe, ezáltal komoly baleset forrása a játszóudvaron. Helyenként a betonkeret sérült, ezért a kiálló fémcsarkok veszélyesek. Balesetveszély elkerülése miatt szükséges.   |  |              |
| 7.                             | <b>Kamaraerdői Óvoda</b><br>Bérgyász u. 2.  |  |              |
| 7.1                            | Az udvar esővízgyűjtő rendszerének átalakítása, javítása szükséges. 1. A mozgássérült bejáratnál a víz "bölcsészertüen" összegyűlik és nem jut át a tározóba. Ez a lábazat, falazat állagromlásához vezet. Ktg: 2.664.554 Ft. 2. Az udvar felelő vonalmenti összefolyók eltömődtek, kis méretek, ezért a cseréjük szükséges. 3. A locsolást biztosító 5 m3-es tartály kerül elhelyezésre, ennek érdekében a meglévő tározót vízzáróvá kell tenni. Az öntözéshez búvárszivattyúk kerülnek beépítésre. A túl nagy mennyiségű csapadékvíz szikkasztóba lesz bevezetve. Udvari esővízgyűjtő rekonstrukciója (és meglévő folyóka cseréje, tető vízenek bevezetése a tározóba): 8.302.140 Ft. 1-es prioritással javasolt terv: megoldja a gyermek WC-k ajtóval való ellátását úgy, hogy a gyerekek írtim helyzete biztosított legyen a kivülálló számára, de az óvónők, ill. dajkák által mégis ellenőrizhető legyen. Szükséges a meglévő wc-k újraszámítása, mivel jelenleg nehezen használható (túl kicsik a közök, a wc papír tartó nem fér el). | 12 922 878 Ft                                  |              |
| 7.3                            | Az egymással szomszédos felülfűtő és a zuhanyzó közötti tartófalat át kellene helyezni annak érdekében, hogy az öltöző tere nagyobb legyen. Ez magával vonja a meglévő zuhany helyiség átépítését (zuhanytálcák, burkolat, vízszereles) is. A tartófal és az egész zuhanyblokk áthelyezéséről van szó, amely aránytalanul nagy munka a céljához képest. Balesetveszély és épületdiagnosztikai probléma nem merül fel. (AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY JOGERŐS)   |  |              |
| 8.                             | <b>Pagony Óvoda</b><br>Farkasréti u. 52.  |  |              |
| 8.1                            | Kazán-és fűtési rendszer biztonságos működőképességének biztosítása érdekében szükséges beavatkozásokat (pl. elektronikus szabályozást, szivattyú, termosztatikus szelepek beépítése) el kell végezni; erre készült terv. Üzembiztonság miatt indokolt.   | 3 624 855 Ft                                   |              |
| 9.                             | <b>Zippel-Zappel Óvoda</b><br>Levai u. 36.  |  |              |
| 9.1                            | Az épület déli teraszal felett a napárményező polikarbonát lemezek cseréje szükséges, mivel az anyag elfáradt, beázik. Az előtét szerkezete megtartásra kerül.  |  |              |
| 9.2                            | Az óvoda fűtőrendszerének cseréje szükséges a téves riasztások miatt.   |  |              |
| 9.3                            | Fűtőrendszer felújítás (termofejes szelepek és páraszellőző beépítése)  | 4 565 269 Ft                                   |              |

| Hódfény Óvoda                          |   | Hódfény utca-31    | 6 815 392 Ft  |      |      |               |              |
|--|---|--------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| 10.1                                   | A 120 gyermek udvari életének biztosítása érdekében felléniül szükséges a 2010-ben kialakított új udvarrész (kb. 700 m <sup>2</sup> ) teljes körű kialakítása használata, mely tartalmazza a fűvesítést (földcsere is szükséges), járda építését, mozgásfejlesztő eszközök telepítését. 704.956 (udvar), 741.000 (öntöző rendszer)  |                    |               |      |      |               |              |
| Rózsa utcai Tagóvoda (Csicsergő Óvoda) |   | Rózsa utca-17      |               |      |      |               |              |
| 11.1                                   | A konyha melegítőkormányhálózatát kerüli felújítása a HCPP és az ANTSZ előírásainak megfelelően. A meglévő fűtési rendszer, berendezések, (2 db. ételtároló üst, kémény nélküli gázbojler, gázbojler, számszámoló) elbontásra kerülnek. Új kémény nélküli gázbojler és a meglévő kéménybe bekötendő gázvezeték létesül. A gázterv engedélyeztetése folyamatban van. A helyiségek rendezettség, kialakítása változik.  |                    | 25 960 031 Ft |      |      |               |              |
| 11.2                                   | Az előtér és az ebédlő közötti lévő fal áthelyezésével rendezvények kialakítására szolgáló teret lehetne létrehozni, amelyre terv készült. A meglévő konyha felújításával egyidejűleg érdemes megcsinálni.  |                    | 3 482 132 Ft  |      |      |               |              |
| 11.3                                   | A tervezett, és folyamatban lévő konyhai felújítás bontási munkái során feltárt rossz műszaki állapotok az elektromos hálózat teljes felújítását teszik indokolttá.   |                    | 2 890 000 Ft  |      |      |               |              |
| 12                                     | 12.1  | 12.2               | 12.3          | 12.4 | 12.5 | Háfta utca-29 | 2 857 500 Ft |
| 12.1                                   | Az udvaron hangszórókat létesítünk a meglévő kommunikációs rendszer fejlesztésére a meglévő rendszer kiterjesztésével.  |                    | 1 024 470 Ft  |      |      |               | 6 402 705 Ft |
| 12.3                                   | Orvosi rendelő ablaknyitása, iskola feliratának elhelyezése az építési engedély határolatának megfelelően: ablaknyitási munkarész   |                    |               |      |      |               |              |
| 12.4                                   | Orvosi rendelő ablaknyitása, iskola feliratának elhelyezése az építési engedély határolatának megfelelően: az üvegfelirati munkarész  |                    |               |      |      |               |              |
| 13                                     | Böyer Jakab N. Ált. Isk.  | Iskola ter. 1      |               |      |      |               |              |
| 13.1                                   | Az udvaron lévő kő- és zöld, gumi anyagú pálya burkolatának felújítására, balesetmentessé tételére készült terv. PÁLYAZATI FORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLASA ESETÉN (TAO-MLSZ) valószínűleg meg.  |                    |               |      |      |               |              |
| 13.2                                   | Konyha épületirész felújítása (laposított, homlokzatburkolat, új szellőzői rendszer)  |                    | 84 737 054 Ft |      |      |               |              |
| 13.3                                   | Elektromos hálózatfejlesztés költségeivel   |                    | 79 850 486 Ft |      |      |               |              |
| 14                                     | Hermin Ottó Ált. Isk.   | Ijnyásd utca-6     |               |      |      |               |              |
| 14.1                                   | Udvari vízelvezetés megoldása: A levegőző udvaron és a konyha mellett a zsírfogó akna körül esőzés után több órán át áll a víz, ennek megoldására készült terv. A rendeltetés szerinti használatához szükséges.   |                    | 12 169 801 Ft |      |      |               |              |
| 14.2                                   | Levegőző udvar, sportudvar térvilágítás: Az udvar teljesen sötét, téli időszakban ügyeleti időben nem használható, ennek megoldására készült terv.  |                    | 10 906 760 Ft |      |      |               |              |
| 14.3                                   | Vízszelvények felújítása: A 3 szintű mosdó blokk felújítására készült terv. A rendeltetés szerinti használat miatt fontos (falban húzó víz és csatornavezeték cseréje csőtörések). Ideiglenes WC konténer költségeivel  |                    | 47 479 677 Ft |      |      |               |              |
| 14.4                                   | Az oktatási és ebédlőszármazat összekötő nyaktag felújítása: Az épületirész tartószerkezete korrodált, vízelvezetése, távhő cső hőszigetelése, az ablakok mechanikai szilárdsága kétséges. A rendeltetés szerinti és biztonságos használatához szükséges.   |                    | 12 467 299 Ft |      |      |               |              |
| 14.5                                   | Az intézmény csatornarendszerének részleges felújítása (földszint feletti mosdós tantermek): Jövő évi nyári szünet alatti megvalósítását javasoljuk.  |                    |               |      |      |               |              |
| 14.6                                   | A tornacsarnok nyugati és keleti oldalán lévő ereszcsontra teljes cseréje: az említett szakaszokon az ereszek elszakadtak, a csapadék víz a homlokzatot és a járdát mossa, télen veszélyes méretű jégcsapok keletkeznek. Kevés a levezető csatorna és a keresztmetszetük nem megfelelő. Az épület allagvédelme miatt feltétlenül szükséges.   |                    | 8 069 420 Ft  |      |      |               |              |
| 14.7                                   | Lámpatestek cseréje a tantermekben: A lámpatestek javíthatatlanok, alkatrész utánpótlásuk megoldhatatlan. Burkolatuk töredezik, ezért balesetveszélyesek és egészségkárosítók. Két tanteremben „referenciacsere” történt (3 soros világítás, az ablakok mellett automatikus szabályozóval), ez alapján készült a terv. Energia pályázattal javasoljuk megvalósítani.  |                    |               |      |      |               |              |
| 14.8                                   | Műfüves pálya felújítása: A felújításra készült terv. Az MLSZ pályázati előterjesztésének tárgyalása során megerősít a pálya elbontása és újra építése (csak így lehet pályázni), de ez nem kifizethető. Javasolt inkább a felújítás. Balesetveszély miatt sürgősen javasolt.   |                    | 13 148 592 Ft |      |      |               |              |
| 15                                     | Keszi Csaba Ált. Isk.   | Ószibarack utca-29 |               |      |      |               |              |
| 15.1                                   | Tetőterben lévő szaktantermekben és irodákban (10 helyiség) a 20 éves padlószőnyeg cseréje: tönkrement, hullámos, balesetveszélyes. A szőnyeg alatt lévő betonjalzat porlik, töredezik. A tető felújítás (beázik) követően érdemes megcsinálni, amelyről szakértői vélemény készült. A padlószőnyeg cseréje karbantartásnak minősül.  |                    | 7 268 073 Ft  |      |      |               |              |
| 15.2                                   | Tornacsarnokhoz tartozó öltözőkben 6 db ajtó kerete a padlózatnál sérült, korhadt, cserélendő. A rendeltetés szerinti használat miatt fontos.   |                    | 1 609 125 Ft  |      |      |               |              |
| 15.3                                   | A tornacsarnok és környékének beázási problémáinak megoldása: a tornacsarnokban és az öltözőkben épületek belülről függőleges esővíz csövek szállítják el a tetőre eső csapadékokat. Nagyobb eső esetén beázás van. Állagmegóvás miatt feltétlenül fontos.  |                    | 926 445 Ft    |      |      |               |              |
| 15.4                                   | A magas tető felújítását 2013-ban szükséges elvégezni: beázások vannak, a tetőfólia sérült (a gerincnél megszakad), a magastető faanyagú tetőszerkezete veszélyben van, az állagmegóvás, további értékcsökkenés miatt szükséges. Tervezett munkálatok: fedés leszedése (részben visszarakható), alátétfalazat cseréje, hőszigetelés (az ásványi szálak hőszigetelés a beázások folyamán tönkrement) cseréje, tetőszigetelés cseréje. A megjelölt összeg a Városerősítési terv által becsült összeg. Szakértői vélemény készült. A tervezetítés még nem kezdődött meg. Villámvédelmi rendszer felújítása |                    | 74 051 358 Ft |      |      |               |              |
| 16                                     | Leopold Mozart Zeneiskola   | Rózsa utca-17      |               |      |      |               |              |
| 16.1                                   | A kerítés lábazat omlik a Rózsa utcai fronton. A felújításra készült terv. A kerítés állékony.  |                    | 25 580 506 Ft |      |      |               |              |
| 16.2                                   | A főépület belvárosi portáljának cseréje: az ajtó és a zármechanika már nem biztonságos, nincs szigetelve, télen hatalmas a hő veszteség, hangosan csapdva zár. Szükséges. Külön költségvetési soron (akadálymentesítés).   |                    | 1 214 291 Ft  |      |      |               |              |
| 16.3                                   | Koncertterem kialakítása: a II. emeleten 2 tanterem összenyitásával koncertterem kialakítása a folyamatosan növekvő igények miatt. Az épület hosszú távú hasznosítása még nem eldöntött.  |                    |               |      |      |               |              |

|      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
| 16.4 | Csatornarendszer feltüvezsgálata; a rendeltetészerű használat miatt fontos, mivel visszafolyási gondok vannak. Üzemeltetési kérdés  | 1 325 764 Ft          |
| 16.5 | A konyha épületrész külső homlokzati felújítása: vakolata folyamatosan leválk, a régi tetőszigetelés okozta felázás miatt, hőszigetelés is szükséges. A rendeltetészerű használat és a konyha egyébként is tervezett felújítása miatt fontos.   | 3 962 858 Ft          |
| 17   | <b>Illyés Gyula Gimnázium</b><br>Szabadság út 162   |                       |
| 17.1 | Ablakok cseréje (aula, lépcsőház, uszoda, tetőtér): Az 1988-ban beépítésre került ablakkeretek összeszáradtak, az eredeti üvegek nem felelnek meg a mai hőszigetelési elvárásoknak. Az uszoda megfelelő légcseréje a jelenlegi nyílászárókkal nem biztosítható. A tetőtéri ablakok beáznak. 10.070.123 (I. ütem), 6.140.242 (II. ütem), 1.652.509 (III. ütem). 1-es prioritás: I. ütem. | 16 855 824 Ft         |
| 17.2 | 6 tanterem padlóburkolatának cseréje: a 6 tanterem burkolata több helyen repedezik, feljön. (2009-ben felújították, azonban a burkolat nem bírta az épületmozgást). A jelen terv rugalmas padlót javasol.   | 8 308 536 Ft          |
| 17.3 | 300 m-es futópálya felújítása: Valójában új futópálya építéséről van szó, mivel a meglévő nyomvonalon semmiféle aljazatszerkezet, tömörítés nem került elhelyezésre, csupán a gumi réteget öntötték a termelt talajra.  |                       |
| 18   | <b>Jókai Mór Művelődési Központ</b><br>Szabadság út 26  |                       |
| 18.1 | Színházterem (hang, videó) gyengeáramú felújítása: a terv tartalmazza a gyengeáramú felújítást és a szükséges eszközök beszerzését.   | 11 570 928 Ft         |
| 18.2 | Stúdió felújítás<br>akusztika, légkezelés   | 3 569 758 Ft          |
| 20   | <b>Közösségi ház - Kamarazsrdó</b><br>Kisvartoni út 45  |                       |
| 20.1 | Az épületet kiszolgáló alulméretezett teljesítményű gázkazán és rugalmatlan fűtési rendszer teljes átalakítása felújítása, üzemeltetési szempontból feltétlenül szükséges.  | 766 941 Ft            |
| 21   | <b>Városháza</b><br>Szabadság út 134  |                       |
| 21.1 | Hőfűtőgőny beszerelése az aulában: Az aula udvari bejáratalánál nincsen szélfogó, így télen a nyitása jelentős hővesztéssel jár és a hőérzetet is romlja.   | 3 133 204 Ft          |
| 21.2 | Kültéri (parkoló, síkator) lámpák felújítása: világítás, mechanikai védelem. A közbiztonság miatt szükséges.  | 9 737 898 Ft          |
| 21.3 | A Hivatal épületének Víg utca felőli fal földszint 1,7 m magasságban található VTS légkezelő kiáramlótörök rácsának felújítása: a jelenlegi meg van rongálva, ennek megfelelően kerül felújításra.  | 816 102 Ft            |
| 24   | <b>Régészeti Múzeum</b><br>Károly király út 2   |                       |
| 24.1 | A mosdóhelységben a szaniterek, csapok és bojler cseréje. A rendeltetészerű használat miatt szükséges.  | 372 736 Ft            |
| 24.2 | <b>A rendezvényterem épületrész újjáépítése</b> A tervtanács egyetértésével az egész épületrész újjáépül eszkéttel (helyi védelem alatt van) és állékonyssági okból. Az építési engedély megvan. (becsült költség : 15.000.000,- Ft)  | Jövőre áthúzódó       |
| 25   | <b>Nyugdíjas Ház (JMMK)</b><br>Arpad utca 4   |                       |
| 25.1 | Hátsó terasz korlátjának kialakítása:   | 484 963 Ft            |
| 26   | <b>Tűzjelzők telepítése</b>   |                       |
| 26.1 | Vacker Óvoda (Szabadság út 136.)  | 3 521 486 Ft          |
| 26.2 | Csillagtűrt Óvoda (Ifjúság u. 8.)   | 3 933 797 Ft          |
| 26.3 | Kamarazsrdói Óvoda (Beregasszai u. 2.)  | 3 698 815 Ft          |
| 26.4 | Pagony Óvoda (Farkasréti út 52.)  | 3 963 207 Ft          |
| 26.5 | Zippel-Zappel Óvoda (Lévai utca 36.)  | 2 623 347 Ft          |
| 26.6 | Polgárok Háza (Eudapesti út 54.)  | 4 676 693 Ft          |
| 27   | <b>Fejlesztő Napközi</b>  |                       |
| 27.1 | Akadálymentesítési munkák tervezése   | 350 000 Ft            |
|      | <b>Összesítő</b>  | <b>521 537 397 Ft</b> |
|      |   | <b>62 934 454 Ft</b>  |