

iktafónia 3075/2021 Nrk

BOPMH-51869/2021

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

2021 AUG 09.

Igénylésazonosító: 530 343

Az ellenőrzés tárgya:	2021.július.19: földcsuszamlás, közmű és műtárgyai, ár- belvízvédelmi létesítmény
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	Budaörs Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2021.08.05.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	9/2011 (II.15.) Korm. rendelet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Iktatva: 2021 AUG 09.

Jelen vannak

Szám: X/3075-4/2021

Önkormányzat részéről:	Zolnai Márton	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kincstár részéről:	Hadnagy András
Beosztás:	osztályvezető	Beosztás:	pályázati-támogatási referens
Telefon:	06 70 664 31 02	Telefon:	452-8936
Fax:		Fax:	
Email:	nemethne.sikos.krisztina@budaors.hu	Email:	Hadnagy.Andras@allamkincstar.gov.hu
P.H.		P.H.	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Csordás László tű. alezredes	Vízügyi Igazgatóság részéről:	Simon Zoltán
Beosztás:	pv felügyelő	Beosztás:	területi referens
Telefon:	06 20 981 0186	Telefon:	06 30 384 6955
Fax:		Fax:	
Email:	erd.pvfelugyeloseg@katved.gov.hu	Email:	simon.zoltan@kdvvizig.hu
P.H.		P.H.	
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről:		a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatósága részéről:	
Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...



20210809-1008-051869-0-00

.....		
Egyéb felkért szerv részéről:		Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	
Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	
.....		

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	A 2021. július 19-én, a nap folyamán többször is jelentkező hatalmas mennyiségű eső a Budaörs, 4043. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanban - ismertebb nevén a Budaörsi mellékág - okozott károkat. A hatalmas mennyiségű víztömeget az árok nem bírta elvezetni, a mederből kilépő esővíz még a közúti gépjármű forgalmat is ellehetetlenítette. A hatalmas erővel és sebességgel hömpölygő esővíz, az árok mederfalán több helyen csuszamlásokat idézett elő. A partfalat olyan szinten áztatta át, hogy abban komoly suvadások keletkeztek, veszélyeztetve annak állékonyságát. Félő volt, hogy egy esetleges komolyabb földcsuszamlás a szomszédos épületekben és azok közműveiben is kárt tehet. Az érkező hatalmas mennyiségű víz hordalékot is hozott magával, melynek következtében az árok levezető keresztmetszete is nagymértékben lecsökkent. Mindezek ismeretében van szükség az árok mintegy 230 fm hosszban történő mielőbbi helyreállítására.
----------------------------	--

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házzsám	Hrsz.	Érintett alapterület	Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
1.	földcsuszamlás	Budaörs	Budaörsi mellékág		4043	230	fm	önkormányzati

Védekezési fokozat mértéke:	[] I. [] II. [] III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Igen

Indokolás:	A Bizottság megállapította, hogy a bejelentés jogos. A 4043 hrsz-ú vízfolyás jobb partjának részűje szakaszosan suvadásnak indult, az ingatlanok felé berágódik. Az állékonyság biztosításának érdekében ezeken a helyeken egy támfalszerű részűvédelem kialakítása szükséges, összesen mintegy 50-60 fm hosszban. A további szakaszokon szükség szerint egyéb mérnöki megoldással szükséges stabilizálni.
------------	---

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	
--	--

Záradék	A jegyzőkönyvben foglaltakkal a jelenlévők egyetértének.
---------	--

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.

Ch Cs 40.





