

Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

Tisztelt Vágó Csaba, Kabinetvezető Úr!

A Csiki Pihenőkert 2023-as költségvetési támogatásának meghatározásánál 2022. őszén ismét jeleztük a Hivatal felé, hogy a 10-15 évvel ezelőtt készült épületek sajnos mára nagyon elhasználódtak, anyaguknál fogva (fa, nemez, nád, agyag) jelentős felújításra szorulnak a további biztonságos működés érdekében. Ahogy az elmúlt években, úgy most sem vették figyelembe a kéréseinket és a pandémiára hivatkozással csökkentett támogatást állapították meg, ami annyi, mint amit 2007-ben kaptunk. Az ötszörösére emelkedett közüzemi költségek mellett ez már csak 1 dolgozó bérére elég, így az alap működést sem tudjuk önkéntesek bevonása nélkül megoldani, nagyobb felújítási munkálatokat nem tudunk belőle elvégezni.

A medencét 2022-ben már el kellett bontanunk, ahogy a foci kapukat, padokat és egyéb fa elemeket. A 12 éve épült jurtákat fel kell újítani, különben már nem lehet őket szálláshelyként és oktatási helyszíneként használni. Az ipari nemezből készült borításuk előregedett, kiszakadt, több helyen beáznak, hiába javítgatjuk őket most már elérték a teljes csere életkorát. Az ajtók és a belső vázszerkezetek sok helyen elkorhadtak, ahogy a padlók osb lapjai is, ezért cserére szorulnak. A veremház tetőszerkezetének nád borítása és agyagból készült fala az eltelt 15 év alatt szétmállott, elkorhadt ezért ezeket is fel kell újítani, mert így a régészeti park ezen része már nem látogatható. Már nem elég a részleges javítás és tapasztás, amit eddig az önkéntesekkel végeztünk. A gyerekek körében népszerű indián falu sátrainak ponyváit is újra kell varrni, mert az időjárás több mint 10 év alatt szétszaggatta őket. Több foltot varrtunk már rájuk, mint amennyi eredeti felület van rajtuk. Szintén jelentős anyagköltséget jelent a sok fából készült kerítés, kapu és épületfal lefestése, amely megakadályozza a további öregedésüket.

Szeretnénk kérni, hogy amennyiben lehetősége van rá segítsen megoldást találni a problémára, mert önerőből és a programjaink belépőjegyéből ekkora felújításokat nem tudunk elvégezni, csak a minimális javításokat, ami most már nem elég. Más régészeti parkokban és skanzenekben is cserélni kell a nád tetőket, nemez burkolatokat, fa elemeket, mert az időjárásnak kevésbé állnak ellen, mint a téglapépületek.

A bázis alapú tervezés a jelenlegi infláció mellett már nem fedezi a biztonságos működés feltételeit. A medencéhez hasonlóan akkor ezeket az épületeket is le kell bontanunk, mert nem lehet őket tovább használni ebben a nyári szezonban. A mellékelt fotókon látható feladatok mérete meghaladja az önkéntesek lehetőségeit, szakirányú munkavégzésre, alapanyagokra, valamint szerszámokra van hozzá szükségünk.

Segítségüket előre is köszönöm, csatolom a fotókat.

Budaörs, 2023.04.13.

Tisztelettel:

dr. Mester Edit



