

## Feljegyzés.

2015. MÁRC. 05.

Taksony Polgármesteri Hivatal  
Műszaki Osztálya.

Tanqy. vízszíkkaszto és vizelvezető  
árkokc gépi tisztítása.

Bérleti szám	503-4	12015
Dátum	2015. 03. 06.	Létrehozva

A csapadékotz kezelés fontos eleme, hogy 3 évente a településen átfogó vizes árok kotrást - tisztítást kell alkalmazni gépi erővel.

Az idő most jött el. Nagyon sok olyan vizesárkot találtam - nem burkolt árok - ahol csak árkocska van mert bedölt az oldalfal - 3/4-ig iszap-pal töltödött -. Vannak árkok ahol a parkoló autók (pl: Béke u-i hentes) nyomták be az oldalat.

Javaslok, mielőbb kerüljön sor a jelzett munkák elvégzésére, párhuzamosan az árkok előtti padka magasítások megszüntetésével - ezzel biztosítjuk a csapadékvíz akadály nélküli befolyását az árkokba!!

Taksony. 2015. márc. 5-én 16'th József Falugondnok.