

# Értékvizsgálati adatlap az építészeti örökség helyi védelméhez

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2019. (.....) önkormányzati rendelete Fonyód településkép védelméről

<b>Cím:</b> Fonyód, Templom utca	<b>Hrsz:</b> 6718, 6719, 6721, 6766	<b>Sorsz.:</b> 070
<b>Védettségi fok:</b>	Helyi védelem – He	
<b>Helyi védelem fajtája, kategóriája:</b>	Helyi egyedi védelem és helyi értékű terület	
<b>Helyi védelem kiterjedése:</b>	Településkép, épületek.	
<b>Védendő értékek:</b>	Utcakép, épületek homlokzatai, tömegei	
<b>Rendeltetés, használati mód:</b>	Római kat. templom, plébánia és környéke	
<b>Fényképfelvétel:</b>		



## Helyszínrajz:



## Védelem rövid indoklása:

Római katolikus templom, épült 1909-ben, bővítették 1920-ban és 1937-ben. Mellette áll az 1939-ben épített harangláb. Közelében a katolikus plébánia épülete, épült 1920-ban, földszintes, szuterénes, tagolt tömegű épület kovácsoltvas kerítéssel. Kertjében talapzaton álló műkö Jézus szobor, templomkertben faragott Jézus szobor a kereszten. A templomtól nyugatra földszintes tetőtér beépítéses villaépület áll.

## Korrektíós javaslat:

A templomot felújították, állapota műszakilag megfelelő. Plébánia műszaki állapota is jó. Folyamatosan karban kell tartani az épületeket és a környezetet.

## Javasolt önkormányzati rendeleti előírás:

Átalakítás során a védendő értékeket szem előtt kell tartani. A terveket a tervezőnek a főépítésszel egyeztetni és véleményeztetni kell a hatósági eljárás előtt.