

BH/457-208/2013.

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

B) VESZÉLYEZTETETTSÉGI KATEGÓRIÁBA VALÓ BESOROLÁS ÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Igénylésazonosító:

154 923

Kategória	Kategória leírása / Szöveges értékelés	Besorolás
1. kategória	A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemű csuszamlás) a település működését különösen veszélyeztető, hatására a közintézmények működtetése, illetve a lakóépületek használata életveszélyessé vált; beiterületi szakaszt érintő, országos közforgalmú vasutak, közutak, közművek sérültek, forgalomleállítás vált szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kertülőként nincs figyelembe vehető szilárd burkolatú, megfelelő teherbírási út.	
2. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal veszélyeztetettek. A földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetővé. Az érintett szakaszon működő közművek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.	
3. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. földtani kategóriájú mozgások gyűjtőutakat és lakóvezetési utakat, közműveket veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenővezetékben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	X
4. kategória	4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú mozgások kiszolgáló és lakóvezetési utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenővezetékben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	
5. kategória	A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendő objektumok helyzetéből, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövid távon számolni.	
Szakértői vélemény	BELÜGYMINISZTERIUM PINCE- ÉS PARTFALVESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKVÉLEMÉNY Vis maior támogatási kérelemhez Bejelentő: Balatonalmádi Város Önkormányzata Bejelentés időpontja: 2013. április 9. Helyszíni szemle időpontja: 2013. április 25. Káresemény helyszíne: Balatonalmádi, 2647/1 hrsz. Káresemény típusa: Partfalomlás, kőzetomlás. Káresemény leírása: Az elmúlt időszak intenzív csapadékos időjárása következtében a Balatonalmádi, Alsóörsi határú magántulajdonú telkek végei és a 71-es főközlekedési út között található, önkormányzati tulajdonú, meredek partfal (2647/1 hrsz.) több helyen is leomlott. Az omlás a vasút 533 és 535 hektométer szelvényei között, 200 m hosszán, több szakaszban következett be. A leomlott kővek és a törmelék kigurultak a főútra is. A partfal ezen a szakaszon 70-80° dőlésű, 5-8 m magas. A 71. sz. főközlekedési utat Balatonalmádi, de további települések területén is részben bevágásban, részben feltöltéssel alakították ki. A felszínre kerülő Balaton felvidéki Homokkő Formáció kevésbé kovás, bontott homokkövei elsősorban a fagy felengedését követően darabolódnak, kiomlanak a falból. Jelen esetben közel 1 m ³ -es tömbök is leváltak és gurultak ki az útra. Tovább D felé mállott mészkő sorozat is a felszínre került, mely hasonlóan omlékony a tavaszi olvadást követően. A mészkő természeténél fogva, itt csak kisebb darabok váltak le, kisebb omláskúpok alakultak ki, és szerencsére a fal és az út közötti mezsgye is szélesebb. Az omlás veszélyeztető a partfal alatti 71-es főközlekedési út forgalmát. A teljes szakasz részletes felmérése alapján kell megtervezni a szükséges beavatkozási szakaszokat. Felhívom az Önkormányzat figyelmét, hogy a feltárás nyilvántartott földtani érték, illetve hogy az omlásveszélyre figyelmeztető táblákat helyezzen/ helyeztessen ki. A veszélyhelyzet megszüntetésére a vis maior kérelmet támogatom.	

* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell figyelembe venni.

Kelt:

Budapest

2013.04.26.

P.H.

Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság részéről:	Madaras Attila
Beosztás:	elnök
Telefon:	441-1424
Fax:	999-4392
Email:	attila.madaras@bm.gov.hu

BN/454-209/2013.

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

B) VESZÉLYEZTETETTSÉGI KATEGÓRIÁBA VALÓ BESOROLÁS ÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Igénylésazonosító:

155 603

Kategória	Kategória leírása / Szöveges értékelés	Besorolás
1. kategória	A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemű csuszamlás) a település működését különösen veszélyezteti, hatására a közintézmények működése, illetve a lakóépületek használata életveszélyessé vált; belterületi szakaszt érintő, országos közforgalmú vasutak, közutak, közművek sérültek, forgalomleállítás vált szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kertülőútként nincs figyelembe vehető szilárd burkolatú, megfelelő teherbírású út.	
2. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal veszélyeztetettek. A földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetővé. Az érintett szakaszon működő közművek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.	
3. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. földtani kategóriájú mozgások gyűjtőutakat és lakóövezeti utakat, közműveket veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	X
4. kategória	4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú mozgások kiszolgáló és lakóövezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	
5. kategória	A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendő objektumok helyzetéből, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövid távon számolni.	
Szakértői vélemény	<p>BELÜGYMINISZTERIUM PINCE- ÉS PARTFALVESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG</p> <p>SZAKVÉLEMÉNY Vis maior támogatási kérelemhez</p> <p>Bejelentő: Balatonalmádi Város Önkormányzata Bejelentés időpontja: 2013. április 9. Helyszíni szemle időpontja: 2013. április 25. Káresemény helyszíne: Balatonalmádi, Panoráma sétány. Káresemény típusa: Partfalomlás, kőzetomlás. Káresemény leírása: Az elmúlt időszak intenzív csapadékos időjárása következtében a Balatonalmádi, Panoráma sétány (2647/1 hrsz) déli útpadkája mellett, a 17. számú (2598 hrsz) ingatlan előtt az úttesten, 10 m hosszban 10-20 cm széles, 20-50 cm mély repedés keletkezett. A Panoráma sétány a 71-es főközlekedési út melletti 70-80° dőlésű, 5-8 m magas partfal tetején található. A repedéses terület alatt a partfalon törmelékpergés, kimosódás és kőomlás történt. Az omlás miatt az út szélén lévő betonkorlát beton talpgerendája alátámasztás nélkül maradt. Stabilitása, terhelhetősége bizonytalan, omlásveszélyes. A 71. sz. főközlekedési utat Balatonalmádi, de további települések területén is részben bevágásban, részben feltöltéssel alakították ki. A felszínre kerülő Balatoni Vöröshomokkő Formáció kevésbé kovás, bontott homokkövei határolják sok helyen az utat. A kőzetet az erózió, illetve az emberi beavatkozások folyamatosan bontják. Egy-egy, az idei évben tapasztalt extra intenzív eróziós bontás okozza a nagyobb omlásokat. A sétány e szakaszát le kellett zárni a forgalom elől. Az itt található tulajdoni ingatlanok más irányból nem megközelíthetők, illetve az omlás veszélyezteti a partfal alatti 71-es főközlekedési út forgalmát is.</p> <p>A veszélyhelyzet megszüntetésére a vis maior kérelmet támogatom.</p>	

* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell érteni.

Kelt:

Budapest

2013.04.26.

P.H.

Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság részéről:	Madaras Attila
Beosztás:	elnök
Telefon:	441-1424
Fax:	999-4392
Email:	attila.madaras@bm.gov.hu