


JELLEMZŐ FOTÓK



hitelesített melegvíz-óra



hitelesített hidegvíz-óra



olvadó biztosíték



elavult alumínium elektromos vezetékek



elektromos égési nyom a kötődobozban

JELLEMZŐ FOTÓK



bejáráti ajtó



szoba (17,37 m2)



szoba (12,55 m2)



szobák közti gipszkartonozott kétszárnyú ajtó helye



mázolt RADAL alumínium radiátor