

1. számú melléklet

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Fő út 181.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Fő épület		
16. Takarítónők helyisége	PVC burkoló cseréje, festés	Tisztasági meszelés, mázolás, karbantartás
	Vezetékek rendezése	Karbantartás
6. Iroda	Teljes festés	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
13. Tanterem	Teljes festés	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
10. Tanterem	Csapcsere, szifonnal együtt	Karbantartás
14. Tanterem	PVC burkoló cseréje	Karbantartás
Emelet		
Informatika terem	Csapcsere	Tisztasági meszelés
Udvar		
Udvar részen	Csapadékvíz elvezetése Petőfi út felé, 40 fm	Karbantartás
Udvari toalett	Wc összefolyó, búzelzáró	Karbantartás
	2 darab ajtótok helyének javítása	Karbantartás
Kerékpártároló	Tetőhéjazat pótlása, javítása (hullámpala cseréje - 12 darab)	Karbantartás, állagmegóvás
	Fal: vakolat lebontása tégláig	Karbantartás, állagmegóvás
	hézagolás	Karbantartás, állagmegóvás
	felső részét vakolni, pótolni ahol szükséges	Karbantartás, állagmegóvás
Hátsó épületek előtt	Udvari betonlapok javítása, cseréje ahol szükséges	Karbantartás, állagmegóvás
Fő épület		
Emelet		
Nagy épület belső rész - belépő rész	Parapet festés 2 méter magasságig (ahol szükséges)	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
Tetőszerkezet	Kéményseprő járda tartószerkezeti rész javítása és kémény bontása	Karbantartás
Földszint folyosó	Lábazat javítás, mázolás (10 m2)	Tisztasági meszelés, állagmegóvás

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Fő út 181.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Fő épület		
Petőfi utcai iskolarész		
Iskolaépület	Tetőszerkezet javítása, átrakása, pótlása - ahol szükséges és kúpcserépek újraképzése	Karbantartás, állagmegóvás
Belépő	Teljes festés, mázolás	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
	Lábazat javítása helyenként	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
Fő út felőli épületrész		
Fő út felőli épületrész - 35. terem	Ablakcsere	Karbantartás, állagmegóvás
Fő út felőli épületrész - 34. terem	Javítás	Karbantartás, állagmegóvás
5.a osztályterem (tanácskozó melletti tanterem és belépő)	Teljes festés	Tisztasági meszelés
	Ablakcsere	Karbantartás
Bejáratok részénél	Lépcső javítása	Karbantartás, állagmegóvás
Tanácskozó terem	Tisztasági meszelés	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
	Rádiátor, cső mázolása	Karbantartás
Összesen		

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola		
5500 Gyomaendrőd Fő út 181.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Fő épület		
Technikai állomány végzi - Csak anyagköltség!		
Tantermek	Általános festés 1,5 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Öltözők	Általános festés	Tisztasági meszelés
Takarítók helyisége	Általános festés 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Igazgatóhelyettesi iroda	Általános festés 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Emelet		
Informatika terem	Általános festés 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Udvar		
Lány wc	Általános festés	Tisztasági meszelés
Korlátok	Mázolás	
Fiú wc	Általános festés	Tisztasági meszelés
Előtető	Vasszerkezet mázolósa	Karbantartás
Kerékpártartó	Mázolás	Karbantartás
4. Tanári	Parketta csiszolása, mázolósa (csiszolás - önkormányzat; mázolás - karbantartó ---- anyagigény	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
Összesen		

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola		
5500 Gyomaendrőd Hősök Útja 45.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Főépület		
Minden osztályteremben	Nyílászárók felülvizsgálata	Karbantartás
Udvar	Szabadság tér felőli gázbekötés megszüntetése	Karbantartás
Könyvtár	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Alagsor- Edzőterem	Általános festés	Tisztasági meszelés
Bejárat	Mozgáskorlátozott feljárónál 2 darab járólappótlása	Karbantartás
	Lábazatjavítás	Karbantartás
Udvar	Fák gallyazása	Karbantartás
Homlokzat - utcafront	Vakolatjavítás, festés	Karbantartás, állagmegóvás
Tornaterem épülete		
Tornaterem	Általános festés	Tisztasági meszelés
	Vakolatjavítás	Karbantartás
Belépő	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Összesen		

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Technikai állomány végzi - Csak anyagköltség!		
Toalettak - gyemek	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tanári toalett	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tornaterem - öltöző helyiségek	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Alagsor - Öltöző	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Alagsor - Mosdó	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Alagsor - Mosoda	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Alagsor - Fejlesztőszoba	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Minden tanteremben	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Aula	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Folyosó	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tanári helyiségek	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Összesen		

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Főépület		
Főbejárat	Homlokzati rész szigetelése bádогоzással, vakolatjavítás, festés	Karbantartás, állagmegóvás
Belépő rész	Mennyezet javítása	Karbantartás
Aula - zsibongó	Radiátorok festése - 15 darab	Karbantartás
Ablakpárkányok	Ahol szükséges csere	Karbantartás
Iskolacsengő	Az intézmény egyik oldalán nem lehet hallani a jelzőcsengőt - jelzőcsengő csengő felszerelése	Karbantartás
Szertár ablak	Ablapárkány cseréje (Kacsóh Pongrác utca felől)	Karbantartás
Csatornarendszer	Felülvizsgálata, esetleges részleges csere	Karbantartás
Toalet ajtók	Ajtó javítás, csere - ahol szükséges	Karbantartás
Tanterem ajtók	Kilincsek karbantartása, cseréje - ahol szükséges	Karbantartás
	Ajtózárak cseréje - ahol szükséges	Karbantartás
	Javítás, festés	Karbantartás
Folyosón levő padok	Lakkozás	Karbantartás, állagmegóvás
Tanári	Teljes felújítás (festés, javítás)	Karbantartás, állagmegóvás
	Laminált padló cseréje	Karbantartás, állagmegóvás
	Ablakok sarkainak javítása	Karbantartás, állagmegóvás
	Kávézó helyiség kifestése	Karbantartás, állagmegóvás
	Vízmelegítő cseréje	-
Nevelői férfi toalett	Karbantartás, dugulás elhárítása	Karbantartás
Bejárat ajtók	Küszöbök javítása, szükség esetén csere	Karbantartás
1. lépcsőház udvari kijárat	Zár csatorna készítése csapadékvíz elvezetéséhez	Karbantartás
Folyosó	Általános festés - 1 méter magasságig (diszperzit)	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
	Metlaci pótlása szükség szerint	Karbantartás
	PVC burkolat cseréje	Karbantartás
Rajz tanterem	Nyílászáróba szellőző elemek (penészedés megakadályozása miatt)	Karbantartás, állagmegóvás
	Famennyezet újraépítése bontással	Karbantartás, állagmegóvás
	Alsó rész szigetelése	Állagmegóvás
	Padok csiszolása, lakkozása	Állagmegóvás
	Parketta cseréje	

Rózsahegy Kálmán Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Riasztó-, net-,informatikai rendszer	Fal bontása, javítása, festése,védőcső felhelyezése	Karbantartás, állagmegóvás
Igazgatóhelyettesi iroda	Parketta cseréje	Karbantartás
Igazgatói folyosó	Száritóvakolat + festés 2 méter magasságig	Karbantartás, állagmegóvás
Igazgatói iroda	Teljes festés (színes), vakolat javítás	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
Számítástechnika termék	Száritóvakolat + festés 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
Színházterem	Vizszigetlés száritóvakolattal	Állagmegóvás
	Ajtók festése	Állagmegóvás
	Általános meszelés - 2 méter magasságig	Állagmegóvás
027. Iroda	Általános meszelés - 2 méter magasságig + száritóvakolat	Tisztasági meszelés
Minden olyan helyiség, ahol parketta csiszolási munkálat esedékes	Parketta lakkozás	Karbantartás
Tornaterem	Ablakokat védő hálók cseréje - belül / fémrács: 15X15 betonacél háló lefestve	Karbantartás
	Ablak védő rácsok felrakása az udvar felőli oldalakon - kívülről	Karbantartás
	Padok csiszolása, lakkozása	Állagmegóvás
Nagy iskolaépület		
16. Aula	Vakolat javítás helyenként, javítások festése	Tisztasági meszelés
007. Tanterem	PVC burkolat javítása, ahol szükséges	Állagmegóvás
Emelet		
Folyosó	Általános festés - 1 méter magasságig (diszperzit)	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
	Diletáció javítása	Karbantartás, állagmegóvás
Fiú toalett	Toalett ablak javítása, cseréje	Állagmegóvás
208. Tanterem	Nyílászárókba szellőző	Állagmegóvás
Udvar		
Kiskapu	Fák gallyazása	Karbantartás
	Térburkolat javítás 10 m2	Karbantartás, állagmegóvás
Szerszámos	Felújítás, karbantartás	Karbantartás, állagmegóvás
Emlékmű	Javítás, karbantartás	Karbantartás, állagmegóvás
Kerékpártároló	Javítás, festés	Karbantartás, állagmegóvás
Mérleghinta	Rúd cseréje	Karbantartás, állagmegóvás
Udvari csengő	Javítás	Karbantartás

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Udvar	Fák gallyazása	Karbantartás
Alsótagozatos épület	Verébfészek megszüntetése a hullámpala alatt, vakolat javítása	Karbantartás, állagmegóvás
Minden teremben	Táblafestés-szükség szerint	Karbantartás
	Ajtólapok festése - ahol szükséges	Karbantartás
	Küszöb csere - ahol szükséges	Karbantartás, állagmegóvás
	Ajtózárak felülvizsgálata, javítása esetleges cseréje, ahol szükséges	Karbantartás, állagmegóvás
Minden alsó tagozatos tanterem	Padok lakkozása	Karbantartás, állagmegóvás
	Padok csiszolása	Karbantartás, állagmegóvás
Aulában levő tarpéz alakú kültéri padok	Csiszolása, festése, lakkozása	Karbantartás, állagmegóvás
Összesen		

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
	Technikai állomány végzi - Csak anyagköltség!	
Minden tanterem	Általános festés - 1,5 méter magasságig (diszperzit)	Tisztasági meszelés
Öltöző helyiségek	Általános festés - 1,5 méter magasságig (diszperzit)	Tisztasági meszelés
Női toalett	Általános festés - 1, méter magasságig (diszperzit)	Tisztasági meszelés
Férfi toalett	Általános festés - 1 méter magasságig (diszperzit)	Tisztasági meszelés
Tanári wc-k	Általános festés - 1 méter magasságig (diszperzit)	Tisztasági meszelés
Összesen		

Rózsahegyi Kálmán Kollégium 5500 Gyomaendrőd Fő út 42.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Kollégium épület		
Tusoló	Falak javítása, festése	Tisztasági meszelés
Kazánház+Raktár	Általános festés mellvéd magasságig	Tisztasági meszelés
	Szivattyú felülvizsgálata, esetleges cseréje	Karbantartás
Étkező helyiség	Általános festés mellvéd magasságig	Tisztasági meszelés
Padozat	Festés	Karbantartás, állagmegóvás
Nagykapu	Festés	Karbantartás, állagmegóvás
Redőnyök	Javítás, karbantartás	Karbantartás
Számítástechnikai terem	Általános festés mellvéd magasságig	Tisztasági meszelés
Udvar		
Járda	Javítás, eszeleges bővítés kb. 10m ²	Állagmegóvás
Összesen		

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
	Technikai állomány végzi - Csak anyagköltség!	
Közlekedő helyiségek	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Toalett helyiségek festése	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Minden szoba	Általános festés mellvéd magasságig	Tisztasági meszelés
Összesen		

Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
5500 Gyomaendrőd Kistréti u. 27.

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Főépület		
Főépület	Csatona felrakása (szomszéd felőli oldalon)	Állagmegóvás
Bejárat - lépcsőfeljáró	Működő lépcsőfeljáró javítása	Karbantartás, állagmegóvás
1. tanterem	Teljes festés	Tisztasági meszelés
Képzős terem	Meghibásodott termosztát cseréje	Karbantartás
4. terem	Radiátor szelep cseréje	Karbantartás
Bojlerek (2 darab)	Karbantartás	Karbantartás, állagmegóvás
WC tartály	Javítás, eszeleges cseréje	Karbantartás
5. terem	Radiátor szelep cseréje	Karbantartás
Kazánház	Tisztasági meszelés	Karbantartás
Minden helyiségben	Radiátor-, csőfestés (szükség szerint)	Karbantartás
Épület külső részén	Külső tetőhéjazat javítása - utcafronton alsó 4-5 sor hiánypótlása	Karbantartás
	Három épületbejárat részhez előtető felrakása (faszerkezet)	Karbantartás
	Kazánház mellett csapadékvíz elvezetés, kivezetés az utcára	Karbantartás
	Keltei oldalon csatorna átfordítása a zöldterületre	Karbantartás
Balett terem	Oldalfalak esztétikus javítása (ablak könyöklő magasságáig)	Állagmegóvás
Műhely terem		
Oszlop	Szegély felhelyezése (felázás elleni védelem)	Állagmegóvás
Emelet		
Lépcsőfeljáró - Lépcsőház	Teljes festés + zománc (helyenként)	Tisztasági meszelés
Udvar		
Padozat	Padozat karbantartása (sérült elemek cseréje), új kialakítása	Karbantartás, állagmegóvás
Hátsó udvari rész	Drótkerítés cseréje	Karbantartás
A belső felületek festése színes beltéri falfesték felhasználásával történik.		
Összesen		

**Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
5500 Gyomaendrőd Kistréti u. 27.**

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Közeledő helyiségek	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Toalett helyiségek festése	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Lányöltöző festése	Általános festés	Tisztasági meszelés
Fiúöltöző festése	Általános festés	Tisztasági meszelés
Fiú öltözőnél mosdó festése	Általános festés	Tisztasági meszelés
Lány öltözőnél mosdó festése	Általános festés	Tisztasági meszelés
Udvar	Kerékpártároló mázolósa	Karbantartás
Tantermek (ahol szükséges)	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Udvar	Fák gallyazása	Karbantartás
Összesen		
A tisztasági meszeléshez segítséget kérnek más intézmények technikai állományától.		

Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Főépület - Földszint		
Fűtésrendszer	Átvizsgálása, karbantartása, radiátorok tisztítása	Karbantartás, állagmegóvás
Belső hangosítási rendszer	Korszerűsítés (tájékoztatás, riasztás miatt)	Karbantartás
Tantermek	Kettes elosztó felszerelése, ahol szükséges	Karbantartás
	Fa bukolat javítása, lakkozása szakaszosan	Karbantartás
	Radiátor festés ahol szükséges	Karbantartás
	Ajtók mázolása, pászítása ahol szükséges	Karbantartás, állagmegóvás
	Teljes festés, ahol szükséges	Karbantartás
	Fogasok rögzítése ahol szükséges	Karbantartás
	Parketta felújítása - lakkozás (ahol nem sörgős-hosszútávon)	Karbantartás
	Kilincsek, záruk felülvizsgálata, javítása ahol szükséges	Karbantartás
	Radiátorok rögzítése ahol szükséges	Karbantartás
12/b. terem	Falburkolat javítása szakaszosan	Karbantartás
	Festés- színes festékekkel	Karbantartás
	Fali lambéria javítása 15 m ²	Karbantartás
9/a. terem	Fali lambéria javítása 2 m ²	Állagmegóvás
Toalett		
Toalett	Toalett ajtókon záruk javítása, zárcsere ahol szükséges	Karbantartás, állagmegóvás
	Toalett ajtók javítása, ahol szükséges	Karbantartás, állagmegóvás
11/b. tanterem	Lambéria javítás 4 m ²	Karbantartás, állagmegóvás
Iskolatitkár iroda	Teljes festés	Tisztasági meszelés
	50 X 50 ablak egyrétegű üvegezés készítése	Karbantartás
Főbejárat ajtó	Festés	Karbantartás, állagmegóvás
Igazgatóhelyettesi iroda	Teljes festés, vakolatjavítás	Karbantartás, állagmegóvás
Folyosó	Radiátorok festése	Karbantartás, állagmegóvás
	Lépcsőfeljáró - kétoldalt festett üvegfal burkolása	Állagmegóvás
Kis tanári-kávézó	Teljes festés	Tisztasági meszelés
3. tanterem	Parketta púposodásának megszüntetése	Karbantartás
	Fali aljzat áthelyezése a villanykapcsoló mellől	Karbantartás
18. Tanterem	Vakolat javítása	Állagmegóvás
	Teljes festés	Tisztasági meszelés
Tanári	Teljes festés	Tisztasági meszelés

Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
	Parketta javítása szakaszosan	Karbantartás, állagmegóvás
	Mellette levő informatikai tanteremmel való összenyitása, melyben személyzeti toalett kerülne kialakításra bejárata, a folyosóról nyílna	-
Informatika terem	Táblacsere filces táblára (Rózsahegy példájára)	Állagmegóvás
Igazgatói iroda	Penészesedésgátlás	Tisztasági meszelés, állagmegóvás
	Teljes festés	Tisztasági meszelés
17. terem	Padok asztallapjának cseréje, ahol szükséges	Állagmegóvás
	Teljes festés	Tisztasági meszelés
	Térképek tárolására szekrény kialakítása	Állagmegóvás
Büfé melletti közlekedő	Teljes festés	Tisztasági meszelés
Takarítók helyisége	Teljes festés	Tisztasági meszelés
Emelet		
Fakorlát	Megerősítés, átalakítás 1 méter magasságig	Karbantartás
28. Tanterem	Lambéria megerősítése	Karbantartás, állagmegóvás
Biológia terem	Katedra dobogójának javítása	Karbantartás
Biológia 1.	Teljes festés	Tisztasági meszelés
	Gipszkartonozás (szag miatt)	Karbantartás
Fizika 1.	Parapetfestés	Állagmegóvás
	Teljes festés	Tisztasági meszelés
	Székek lábaira védőkupakok	Állagmegóvás
Fizika	Katedra dobogójának javítása	Állagmegóvás
Padlás	Lépcsőnél ajtó csere	Karbantartás
27. terem	Elválasztó ajtó festése	Állagmegóvás
Kémia tanterem	Festés 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Emeleti informatika terem	Radiátorok rögzítése	Karbantartás
26. Tanterem	1 darab ablakpárkány cseréje (törött)	Karbantartás
Rajzterem	3 darab pad asztallapjának cseréje	Karbantartás
Rajz szertár	Vakolat javítása a mennyezet részen	Karbantartás, állagmegóvás
Tornaterem előtér	Zománcozás, lakkozás	Karbantartás, állagmegóvás
	Festés	Tisztasági meszelés

Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Lány öltöző	Ajtó festés	Karbantartás
	Padozat javítása	Karbantartás, állagmegóvás
	Teljes festés	Tisztasági meszelés
Lány öltöző - toalett, tusoló	Radiátor javítása(lyukas)	Karbantartás
	Zuhanyrózsa pótlása - 3 darab	Karbantartás
	Csapmarkolat pótlása - 1 darab hideg és 1 darab meleg	Karbantartás
	Ablakokra védőfólia (ne lehessen belátni)	Karbantartás
	Mosdókagyló javítása	Karbantartás
Tornaterem	Ajtó festés	Karbantartás, állagmegóvás
	Álmennyezet karbantartása	Karbantartás, állagmegóvás
	Parketta lakkozás	Karbantartás, állagmegóvás
	Öltözővel közös fal szárítóvakolattal történő kezelése 10 m ² , festése	Karbantartás, állagmegóvás
	Pálya alapvonalainak felfestése	Karbantartás
	Padozat lakkozása - 3 darab	Karbantartás
	Bordásfal javítása (6-10 elem pótlása), lakkozása	Karbantartás
	Radiátor javítása	Karbantartás
	Vaszserkezet festése	Karbantartás, állagmegóvás
	Vakolatjavítás, festés	Karbantartás, állagmegóvás
Fiú öltöző	Teljes festés (mennyezet is)	Állagmegóvás
	Ajtó javítása, festése	Karbantartás, állagmegóvás
	Csőfestés	Állagmegóvás
Fiú öltöző - toalett, tusoló	Ajtó javítás, festés	Karbantartás, állagmegóvás
	Pisoar nyomógomb	Karbantartás
	Mosdókagyló helyének megszüntetése, visszabontása	Karbantartás
	Ablakokra védőfólia (ne lehessen belátni)	Karbantartás
	Ablakra 1 darab kilincs pótlás	Karbantartás
	Udvar felől, kültéren függőeresz csatorna cseréje	Karbantartás
Tornaterem szertár	Vakolat javítás, festés	Karbantartás, állagmegóvás
	Ajtó festése	Karbantartás, állagmegóvás
Udvar		
Fák	Gallyazás szükség szerint	Karbantartás

Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Labdafogó háló	Csere: drótfonat műanyag bevonattal	Karbantartás
Vasszerkezet	Mázolás	Karbantartás
Kézilabda pálya	Hézagok kiöntése, aszfaltozás	Karbantartás
	Pálya alapvonalainak felfestése	Karbantartás
	Pálya szélén vízelvezetés	Karbantartás, állagmegóvás
Park	Sövény lenyírása	Karbantartás
Könyvtár	Radiátorok átvizsgálása	Karbantartás
Utcafront		
Kerítés	Lécek festése, cseréje meglévő deszkából	Karbantartás
	Fém tartóváz kialakítása fém riglivel	Karbantartás
	Lábazat mosatása	Karbantartás
Fák	Gallyazás szükség szerint	Karbantartás
Járda	Szintkülönbség megszüntetése	Karbantartás, állagmegóvás
	Bejárat előtti térburkolat hézagolása	Karbantartás, állagmegóvás
Homlokzat	Párdkánydeszkázat teljes felületkezelése	Karbantartás, állagmegóvás
Épület	Utólagos vízszigetelés szakaszosan	Karbantartás, állagmegóvás
Összesen		

Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Takarítók helyisége	Teljes festés	Tisztasági meszelés
Női toalett	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tanári toalett	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Férfi toalett	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tornaterem női öltöző	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tornaterem férfi öltöző	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Emelet		
Női toalett	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tanári toalett	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Férfi toalett	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Összesen		

Gyomaendrődi Kner Imre Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 43.		
Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Nagy Kollégium		
Lépcsőfeljáró	Általános festés, javítás	Állagmegóvás
	Lépcsőfokok felújítása	Állagmegóvás
Bejárati ajtó	Festés	Állagmegóvás
Tusolók	Teljes festés	Tisztasági meszelés
	Zuhanykarok pótlása	Karbantartás
Fiú kollégium rész tusoló	Csőszellőző beépítése a födémbe	Karbantartás
Minden szobában	Radiátorok szelepeinek kicserélése temosztátos szelepre	Karbantartás
Toalették	Meglévő gépi szellőzés átalakítása, üzembehelyezése	Karbantartás
Udvar	Fák gallyazása	Karbantartás
	Park rendezése	Karbantartás
Étkező felől kültéren	Csatorna karbantartása	Karbantartás
Pintér ház		
Gimnázium felőli épület, belépő rész	A kéménynél vakolatjavítás, lábazati szigetelés	Karbantartás
Összesen		

Helyiség rendeltetése	Munkálatok megnevezése	
Nagy Kollégium	Technikai állomány végzi - Csak anyagköltség!	
Női toalették	Általános festés	Tisztasági meszelés
Férfi toalették	Általános festés	Tisztasági meszelés
Folyosók	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tusolók	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Társalgók	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Kollégiumi szobák	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Pintér ház		
Kollégiumi szobák	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Toalették	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Tusolók	Általános festés - 2 méter magasságig	Tisztasági meszelés
Összesen		