

	Műszaki ellenőrzés megállapításai
Összesen	
Felvett készpénz	
<b>VÉDŐNŐK</b>	
Vároban távnyitó javítása- <b>Megrendelve</b>	
Védőnő asztal lap csere	megrendelve
Ablak csere 2. sz. rendelőben- <b>Megrendelve</b>	
Távnyitó beépítése 1 db, vagy kislétra- védőnői szoba-	Őszi karbantartás
Laptop 2-3 db( védőnőként 1db+ 1 db asztali az iskola védőnő részére.)	
Fal repedések javítása	Őszi karbantartás
Leszakadt állmennyezett javítása, pótlása	Őszi karbantartás+vendég WC ugyanez
Összesen	
<b>KONYHA</b>	
Sarok elvédő /1m/ 3db	rendben
Előkészítő ablakoknál védőlemez./113cm/ 2db	Őszi karbantartás
Lábazat javítás /45fm/ Flexibilis csemperagasztó	Őszi karbantartás
Mapei Color flexibilis víz lepergetős fugázó	Őszi karbantartás
Szilo fugázó festhető/ 50fm / 6 tubus	Őszi karbantartás
Oldalfal festés,140m2 Héra beltéri falfesték	Őszi karbantartás
Armatúra 2x36w por és páramentes	Őszi karbantartás
<b>Iskola konyha</b>	
Tisztasági festés	plusz 5 db radiátor lefestve
Lemez fedések készítése bútorokra	Őszi karbantartás
Iskola konyha Haccp készítése	
	Két épület között a függőleges falcsatlakozásnál belül mennyezeten beázás nyoma OKA: függ. falcsatlakozásnál cserépfedés alóli bádogozás hiánya
<b>ÓVODA</b>	
✓ folyosó tisztasági festés	rendben
✓ - 3 csoportszoba parkettájának csiszolása és lakkozása	ellenőrizendő a gyártó által adott lakk, minősége, kopásállósága, keménysége, nem megfelelő

csiszológép bérletét az óvoda alapítványa fizette ✓	
	elvégzendő:burkolatváltók cseréje lecsavarozhatóra
3 iroda parkettájának csiszolása és lakkozása	ellenőrizendő a gyártó által adott lakk, minősége, kopásállósága, keménysége, nem megfelelő
3 iroda festése ✓	rendben
- ivókút telepítése az udvaron 2-4d b kiállítás ✓	2db telepítve
az ivókutak kialakítását az óvoda alapítványa fizette	
locsolóhálózat átalakítása, zöld terület rendezése, fűvesítés ✓	rendben
locsolóhálózat átalakításának egy részét az óvoda alapítványa fizette	
- beázások megszüntetésével tető rendbetétele, folyosó mennyezeti elemek cseréje 250 ft/db	
- gázmérő helyiség és környéke rendbetétele, meszelése az emeleten	kiszáradás után javítható
- udvari fajtékók (padozat, asztalok) felületi kezelése	fedezet függvényében ősszel, vagy tavasszal
- gumilap körüli murva cseréje apró kavicsra	elvégzendő:gyöngykavics 10mm szemcsenagyság
<b>Összesen</b>	
<b>Támfal építés</b>	
<b>Technika terem átalakítása</b>	
Ablak csere-Iskola alapítvány fizette	rendben
317*157 sorolt ablak bukó- nyíló szárny beépítése ✓	
Ajtó csere- Iskola alapítvány fizette ✓	rendben 1 db
Linóleum csere ✓	rendben
Fal festése ✓	rendben
világítás korszerűsítése Led-es fénycsóval ✓	nem Led-es lett megrendelve
<b>Aula feletti lapos tető szigetelése</b>	későbbi munka
✓	kiszáradás után, 3 napos üzemeltetés után, ha megfelel javítható, gk. burkolattal eltakarható
<b>Földszinti fiú WC strang csere</b>	
<b>Festő munkák</b>	
Stúdió festése Héra beltéri fal fest. ✓	rendben, pluszban csempézés és PVC burkolat készült, nincs lábazata
Olajlábazat festés	rendben
<b>10-es terem festése 2rtg Héra fal fest.</b> ✓	
Aula mennyezet festése Héra fal fest. -helyette számítástechnikai terem ✓	rendben, pluszban mázolás, könyöklő, bádogozás javítás készült

Öreg ép. lépcsőház festése Héra fal.	rendben
Öreg ép. Emeleti folyosó festése	rendben, pluszban ajtók mázolósa készült
kis ép. Előtér festése Héra fal fest.	rendben
4-5-6-7-es termék és padlásfeljáró	rendben
ajtók és oldalborítók javítása és festése	rendben
ajtófék	folyamatban
<b>csempe javítások</b>	
kis épület csempe javítás	rendben, pluszban festés, mázolás elkészült
emeleti fiú- lány WC csempe jav.	rendben
<b>bádogos munkák</b>	
Szám. Tech..terem ablak	rendben
bádog csere	jelenleg nem
Öreg épület csatornajavítás	Őszi karbantartás
emelőkosaras autó segítség	1
<b>Tábla festések</b>	rendben plusz munka volt
<b>Tornaterem tanári WC javítása</b>	rendben
<b>Emeleti WC-ék ülőkepótlás</b>	rendben
<b>játszóház fűtőcső javítás</b>	rendben
<b>WC kézmosó csapok cseréje</b>	rendben
<b>lakatos munkák</b>	rendben
Bejárati ajtó előtti lábtörlő rács	rendben
Hátsó udvari nagykapuk javítás	folyamatban-Alapítvány anyagából
<b>Tornaterem üveg csere</b>	folyamatban
<b>Kőműves és burkoló munkák</b>	
Külső lépcső alatti falfelület vakolás	rendben
stúdió vakolatjavítás	rendben
kis épület mennyezet és oldalfal vakolás	rendben, gk. mennyezet került kialakításra
Sárga terem hátsófal vakolat jav.	rendben
Belső udvar tér burkolás	rendben (játszóház előtt)
Játszóház lépcsőburkolás	rendben
	oldalfal alsó vizszig. és téglá előtétburkolat elkészült pluszban
kék terem lépcső jav.	rendben
<b>Asztalos munkák</b>	
19-20-26-os tanterem ajtók cseréje	rendben
90x210-es ballos Geréb tokos	rendben
Kulcstartó szekrény készítése	folyamatban
0.8x0.4x0.12cm /bútorlapból/	
Tornaterem elektromos szekrény	
vasalat cseréje	rendben
<b>Utca bútorok festése</b>	