





A ház alagútának „fürdő-
kőbájában” volt az egyik
vizcsap, a másik a levezető
ház mellett.

Vízcsap (1)

Melléklet: 1.

2017. szept. 27.

A kőpár jobb
részén lóg a
levegőbe, csak
a felső részen
és a lóca tartja.
Az alsó része lekasz
és korrodált.

Melléklet: 3

2017. szept. 27.

Vízcsap (2)

Melléklet: 2.

2017. szept. 27.

Skelléklet: 5.

2014. sept. 24.

By villanyvezetékkel
lehet löteni, hogy
hol vágta el a
drótokat.

Skelléklet: 4

2014. sept. 24